

## Пленка защитная для маски панорамной UNIX 6100

Артикул: 7.984



### Описание

**Область применения:** пленка защитная предназначена для защиты наружной поверхности панорамного стекла масок для СИЗОД от брызг краски при проведении окрасочных работ, а также от механических повреждений при эксплуатации.

- Пленка должна использоваться при температуре окружающей среды от  $-40$  до  $+40$  °C.
- Никогда не используйте пленку при работе с открытым огнем.

**Способ применения:** перед эксплуатацией нужно достать пленку защитную из пакета, разделить подложку на клейкой ленте и приклеить пленку на стекло панорамной маски **UNIX 6100**

**Количество пленок в пакете:** 10 шт.